

DE: Firmware für "Toolkit for Business" (Seite 2)

FR: Firmware pour "Toolkit for Business" (Page 3)

IT: Firmware per "Toolkit for Business" (Pagina 4)

EN: Firmware for "Toolkit for Business" (Page 5)





Aktuelle Version

Firmware 02.01.33 (Januar 2022)

Toolkit Firmware	
02.01.33	Download

Behobene und bekannte Fehler

behoben = ✓ bekannt = ✗

- ✓ Support Centro Business 3
- ✓ Teilweise kann das Toolkit nicht in Betrieb genommen werden.
- ✓ Bei der Inbetriebnahme kann die Initialisierungsphase durchaus bis zu 30 min benötigen. Tritt ein Inbetriebnahme Fehler auf (sichtbar auf der Übersicht im Router-Portal), dann hilft oft ein Reset des Toolkit's.
- ✗ WLAN als Verbindungsart zwischen Centro Business 2.0 und Toolkit wird nicht unterstützt (Verbindung nur via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough wird von Toolkit als Mobile Failover nicht unterstützt

bekannt seit
Firmware-Version

Allgemein

02.01.25

02.01.25

Limitation

Limitation

Frühere Versionen

Firmware 02.01.29 (November 2019)

Behobene und bekannte Fehler

behoben = ✓ bekannt = ✗

- ✗ **Bekannte Limitation:**
WLAN als Verbindungsart zwischen Centro Business 2.0 und Toolkit wird nicht unterstützt (Verbindung nur via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough wird von Toolkit als Mobile Failover nicht unterstützt

bekannt seit
Firmware-Version

allgemein

allgemein





Version actuelle

Firmware 02.01.33 (Janvier 2022)

Toolkit Firmware

02.01.33

[Download](#)

Erreurs corrigées et connues

corrigé = ✓ connu = ✗

- ✓ Supporté par Centro Business 3
- ✓ Dans certains cas, la boîte à outils ne peut pas être mise en service.
- ✓ Lors de la mise en service, la phase d'initialisation peut prendre jusqu'à 15 minutes. En cas d'erreur de mise en service (visible dans l'aperçu du portail du routeur), une réinitialisation du Toolkit est souvent utile
- ✗ Le WLAN comme type de connexion entre Centro Business 2.0 et Toolkit n'est pas supporté (connexion uniquement via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough n'est pas supporté par Toolkit en tant ue Mobile Failover.

Connu depuis la version firmware

Général

02.01.25

02.01.25

Limitation

Limitation

Versions précédentes

Firmware 02.01.29 (Novembre 2019)

Erreurs corrigées et connues

corrigé = ✓ connu = ✗

Limitation connue:

- ✗ Le WLAN comme type de connexion entre Centro Business 2.0 et Toolkit n'est pas supporté (connexion uniquement via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough wird von Toolkit als Mobile Failover nicht unterstützt

Connu depuis la version firmware

Général

Général





Versione corrente

Firmware 02.01.33 (Gennaio 2022)

Toolkit Firmware

02.01.33

[Download](#)

Errori risolti e conosciuti

risolto = ✓ conosciuto = ✗

- ✓ supportato da Centro Business 3
- ✓ In alcuni casi, il toolkit non può essere messo in funzione.
- ✓ Durante la messa in servizio, la fase di inizializzazione può richiedere fino a 15 minuti. Se si verifica un errore di messa in servizio (visibile nella panoramica nel portale del router), un reset del toolkit spesso aiuta.
- ✗ WI-FI come tipo di connessione tra il Centro Business 2.0 e Toolkit non è supportato (connection only via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough non è supportato da Toolkit Failover Mobile

Conosciuto dalla versione Firmware

Generale

02.01.25

02.01.25

Limitazione

Limitazione

Versioni precedenti

Firmware 02.01.29 (Novembre 2019)

Errori risolti e conosciuti

risolto = ✓ conosciuto = ✗

Limitazione nota:

- ✗ WI-FI come tipo di connessione tra il Centro Business 2.0 e Toolkit non è supportato (connection only via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough non è supportato da Toolkit Failover Mobile

Conosciuto dalla versione Firmware

Generale

Generale





Current version

Firmware 02.01.33 (January 2022)

Toolkit Firmware	
02.01.33	Download

Behobene und bekannte Fehler

behoben = ✓ bekannt = ✗

- ✓ Support of Centro Business 3
- ✓ In some cases, the toolkit cannot be put into operation.
- ✓ During commissioning, the initialization phase can take up to 15 minutes. If a commissioning error occurs (visible on the overview in the router portal), a toolkit reset often helps.
- ✗ WLAN as connection type between Centro Business 2.0 and Toolkit is not supported (connection only via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough is not supported by Toolkit as a Mobile Failover

bekannt seit
Firmware-Version

General

02.01.25

02.01.25

Limitation

Limitation

Previous versions

Firmware 02.01.29 (November 2019)

Resolved and known errors

resolved = ✓ known = ✗

Known Limitation:

- ✗ WLAN as connection type between Centro Business 2.0 and Toolkit is not supported (connection only via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough is not supported by Toolkit as a Mobile Failover

known since the
Firmware version

General

General

