

DE: Firmware für "Toolkit for Business" (Seite 2)

FR: Firmware pour "Toolkit for Business" (Page 3)

IT: Firmware per "Toolkit for Business" (Pagina 4)

EN: Firmware for "Toolkit for Business" (Page 5)





Aktuelle Version

Firmware 02.01.29 (November 2019)

Toolkit Firmware	
02.01.29	Download

Behobene und bekannte Fehler

behoben = ✓ bekannt = ✗

- ✗ WLAN als Verbindungsart zwischen Centro Business 2.0 und Toolkit wird nicht unterstützt (Verbindung nur via Ethernet).

- ✗ TV & PPPoE Passthrough wird von Toolkit als Mobile Failover nicht unterstützt

- ✗ Bei der Inbetriebnahme kann die Initialisierungsphase durchaus bis zu 30 min benötigen. Tritt ein Inbetriebnahme Fehler auf (sichtbar auf der Übersicht im Router-Portal), dann hilft oft ein Reset des Toolkit's.

- ✓ Teilweise kann das Toolkit nicht in Betrieb genommen werden.

bekannt seit
Firmware-Version

Limitation

Limitation

02.01.25

02.01.25

Frühere Versionen

Firmware 02.01.25 (Juli 2019)

Behobene und bekannte Fehler

behoben = ✓ bekannt = ✗

- ✗ WLAN als Verbindungsart zwischen Centro Business 2.0 und Toolkit wird nicht unterstützt (Verbindung nur via Ethernet).

- ✗ TV & PPPoE Passthrough wird von Toolkit als Mobile Failover nicht unterstützt

bekannt seit
Firmware-Version

allgemein

allgemein



Bekannte Limitation:



Version actuelle

Firmware 02.01.29 (Novembre 2019)

Toolkit Firmware

02.01.29

Erreurs corrigées et connues

corrigé = ✓ connu = ✗

- ✗ ✗ Le WLAN comme type de connexion entre Centro Business 2.0 et Toolkit n'est pas supporté (connexion uniquement via Ethernet).
- ✗ ✗ TV & PPPoE Passthrough n'est pas supporté par Toolkit en tant ue Mobile Failover.
- ✗ ✗ Lors de la mise en service, la phase d'initialisation peut prendre jusqu'à 15 minutes. En cas d'erreur de mise en service (visible dans l'aperçu du portail du routeur), une réinitialisation du Toolkit est souvent utile
- ✓ Dans certains cas, la boîte à outils ne peut pas être mise en service.

Connu depuis la version firmware

Limitation

Limitation

02.01.25

02.01.25

Versions précédentes

Firmware bêta (Juillet, 2019)

Erreurs corrigées et connues

corrigé = ✓ connu = ✗

- ✗ WLAN als Verbindungsart zwischen Centro Business 2.0 und Toolkit wird nicht unterstützt (Verbindung nur via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough wird von Toolkit als Mobile Failover nicht unterstützt

Connu depuis la version firmware

général

général



Limitation connue:



Versione corrente

Firmware 02.01.29 (Novembre 2019)

Toolkit Firmware

02.01.29

[Download](#)

Errori risolti e conosciuti

risolto = ✓ conosciuto = ✗

- ✗ WI-FI come tipo di connessione tra il Centro Business 2.0 e Toolkit non è supportato (connection only via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough non è supportato da Toolkit Failover Mobile
- ✗ Durante la messa in servizio, la fase di inizializzazione può richiedere fino a 15 minuti. Se si verifica un errore di messa in servizio (visibile nella panoramica nel portale del router), un reset del toolkit spesso aiuta.
- ✓ In alcuni casi, il toolkit non può essere messo in funzione.

Conosciuto dalla versione Firmware

Limitazione

Limitazione

02.01.25

02.01.25

Versioni precedenti

Firmware (luglio 2019)

Errori risolti e conosciuti

risolto = ✓ conosciuto = ✗

- ✗ WI-FI come tipo di connessione tra il Centro Business 2.0 e Toolkit non è supportato (connection only via Ethernet).
- ✗ TV & PPPoE Passthrough non è supportato da Toolkit Failover Mobile

Conosciuto dalla versione Firmware

generale

generale



Limitazione nota:



Current version

Firmware 02.01.29 (November 2019)

Toolkit Firmware	
02.01.29	Download

Behobene und bekannte Fehler

behoben = ✓ bekannt = ✗

- ✗ WLAN as connection type between Centro Business 2.0 and Toolkit is not supported (connection only via Ethernet).

- ✗ TV & PPPoE Passthrough is not supported by Toolkit as a Mobile Failover

- ✗ During commissioning, the initialization phase can take up to 15 minutes. If a commissioning error occurs (visible on the overview in the router portal), a toolkit reset often helps.

- ✓ In some cases, the toolkit cannot be put into operation.

bekannt seit
Firmware-Version

Limitation

Limitation

02.01.25

02.01.25

Previous versions

Firmware (July 2019)

Resolved and known errors

resolved = ✓ known = ✗

- ✗ WLAN as connection type between Centro Business 2.0 and Toolkit is not supported (connection only via Ethernet).

- ✗ TV & PPPoE Passthrough is not supported by Toolkit as a Mobile Failover

known since the
Firmware version

general

general



Known Limitation: